




V
ä:
g



Komplementbyggnad
(Gäststuga)



Huvudbyggnad



Borrad brunn

- Kuperad terräng
- Berg i dagen
- Sandig siltig lera



Lutning



Sluten tank



Slamavskiljare



Fördelningsbrunn



Kontrollbrunn



Luftning,
dräneringsledning

V
ä
g

Förmodad markbädd.
Inga luftningsrör.

Luftning,
dräneringsledning

Komplementbyggnad
(Gäststuga)

Huvudbyggnad

Sluten tank

Saknade nivåarm

Slamavskiljare

Slam i tredje kammaren

Fördelningsbrunn

Kontrollbrunn

Kontrollerades inte
vid inspektionen

